

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-082

致: 上海电力安装第一工程有限公司(总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司(业主单位)

主题: 关于阳朝光伏区逆变器安装整改事宜

内容: 6月16日上午, 监理工程师对阳朝 25 区部分逆变器安装质量检查, 发现该区域部分逆变器安装不符合逆变器安装规范要求, 现通知你方做如下整改:

- 1、逆变器应安装在干燥、通风良好且远离火源、水源和污染物的场所;
- 2、逆变器应安装在便于操作和维护的位置, 方便日常检查和故障处理;
- 3、逆变器安装高度应适中, 保持逆变器与周围物体最小间隙为上下及两侧各 500mm 左右, 便于观察和操作, 同时要考虑防雷极地和通风散热的要求;



请贵司收到通知后立即整改, 限 3 天内完成整改工作并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。