

监理工程师通知单

项目名称:平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目


编号:ZHJL-JLTZ-PL-089

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 26 区组件接地跨接线安装整改事宜

内容: 6 月 29 日监理工程师对阳朝 26 区电气施工质量检查, 现场发现该区域组件间黄绿接地线安装不规范, 接地端用自攻螺丝随意打在组件边框任意部位, 易引起组件受损和浸水漏电, 应配用合适的螺栓固定组件两接地孔。现要求贵司对电气施工班组进行施工技术交底, 并对现场问题全部整改后报项目部复查。



请贵司接到此通知后 3 日内将整改结果回复项目部复查

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。