

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-099

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 23 区施工质量事宜

内容: 7 月 19 日监理人员在阳朝 23 区支架、电气安装现场巡查发现如下问题:

- 1、该区部分光伏支架斜梁安装有对接现象, 不符合光伏支架承载力要求;
- 2、部分阵列直流电缆导管跨度超过 1.5 米, 不符合电气安装规范要求;

现要求贵司质检人员对该区所有支架、组件安装、电气安装按照相关要求逐项整改, 举一反三, 确保工程质量。



请贵司接到通知后按照相关要求立即进行整改, 并在 3 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。