

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-100

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于东郑光伏区 17 区域接地施工质量问题事宜

内容:

2024 年 07 月 24 日, 监理部人员对东郑光伏区 17 区域接地施工进行了检查, 发现环网接地埋深深度不够, 不符合设计及规范要求。



现要求你单位对上述质量问题进行立即整改, 重新对施工作业人员进行技术交底, 防止再次出现此类事件。整改合格后报并监理部验收。

限 3 日内将整改结果书面回复我监理部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建