

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-102

致: 上海电力安装第一工程有限公司(总包单位)


抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司(业主单位)

主题: 关于阳朝区电缆桥架安装、电缆敷设整改事宜

内容: 8月3日监理人员在阳朝27区电气安装现场巡查发现问题:

- 1、该区部分直流电缆套管长度超过1米以上(包括软管敷设),未按要求使用电缆桥架;
- 2、电缆桥架支架严重倾斜,不符合支架承载力要求;
- 3、电缆桥架弯曲变形,直角转弯未使用成品桥架,施工工艺不符合要求。

现要求贵司技术人员对阳朝区所有桥架支架、桥架安装、电缆敷设,按照相关要求逐项检查整改,确保工程质量。





请贵司接到通知后按照相关要求立即进行整改，并在 3 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。