

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-107

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于对侧站所有设备基础未按规范进行分层回填事宜

问题概述:

2024 年 8 月 6 日, 业主单位领导、监理单位及总包单位在对侧站巡视时发现:

对侧站所有的设备基础回填作业, 未严格依照相关规范进行分层回填。

此情况严重违背了既定的施工规范和质量标准, 极有可能给设备基础的稳固性与承载能力带来不良影响, 存在显著的质量与安全隐患。

请贵单位对此事予以高度重视, 并认真履行整改责任。同时, 希望贵单位在今后的工作中, 能够严格遵守施工规定, 确保项目质量, 共同推进项目的顺利进行。

请贵司接到此通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附：ZHJL-JLTZ-PL-107 现场照片

