

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-154

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于升压站消缺事宜

问题概述:

1、光伏区监控后台未搭建完成, 并网后无法监控光伏区设备运行状态; (调度限电时无法快速降负荷, 可能会产生相应的考核)。

2、电能量采集数据上送不全问题未解决, 计量柜内布线杂乱, 有两根线未接入设备;

3、水泵房无加热装置, 冬季即将来临可能会造成供水设施损坏, 导致无法正常运行。

以上工作限 2 日内完成, 并将整改结果书面回复项目监理部。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。