

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-169



致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)


抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 2024 年 12 月 15 日建设单位、监理单位及总包单位在洪池 32 区验收过程中发现立柱倾斜问题:

整改内容: 见下图



5		6	
7		8	
9		10	
11		12	



请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限 2 个工作日内将整改结果书面向我方。

山西晋能电力工程监理有限公司
 项目监理机构（章）
 专业监理工程师：
 总监理工程师：
 日 期： 2014.12.15

填报说明：本表一式2份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。