

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-187

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)



主题: 关于升压站混凝土地面开裂及站门口垃圾未清理相关事宜

内容: 2025 年 3 月 19 日建设单位及监理单位对升压站巡视过程中发现以下问题:



- 1、站内混凝土地面开裂严重;
- 2、站门口垃圾未清理。

现要求贵司 2 日内将升压站门前垃圾清理干净。经与建设单位沟通, 混凝土地面开裂不得采取修复处理, 要求拆除重新浇筑。

附现场照片



1、站内混凝土地面开裂



2、升压站大门前方垃圾未清理

请贵司在收到本通知后立即安排整改，限在 2 日整改完成，并将整改结果书面回复我方。



项目监理机构（章）：

专业监理工程师： 王孝全

总监理工程师： 高立标

日 期： 2025.3.19

填报说明：本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。