

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-189

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于升压站防雷接地检测相关事宜

内容: 2025 年 3 月 20 日第三方检测单位对升压站各设备防雷接地检测中发现以下问题:

- 1、备品备件室, 接地不符合要求;
- 2、升压站监控及路灯未作接地, 接地电阻大于 0.5Ω 。

现要求贵司 2 日内完成防雷接地检测所产生问题的消缺整改。确保升压站设备运行的稳定与安全。

附现场照片



1、备品备件室, 接地不符合要求



2、升压站监控及路灯未作接地，电阻大于 0.5Ω

请贵司在收到本通知后立即安排整改，限在 2 日整改完成，并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：高红标

日期：2025.3.21

填报说明：本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。