

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-194

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)



主题: 关于集电线路安全距离相关事宜




内容: 2025 年 3 月 25 日-2025 年 3 月 26 日对集电线路 AB、C、D 线安全距离检查中发现以下问题:

- 1、导线下方树枝需清理;
- 2、杆塔上鸟窝。


现要求贵司 2 日内完成问题的消缺整改。确保集电线路运行的稳定与安全。

附现场照片





1. 导线下方树木需清理



2、杆塔上有鸟窝

请贵司在收到本通知后立即安排整改，限在 2 日整改完成，并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。