

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-197

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 2025 年 4 月 12 日监理单位及总包单位在洪池、郝口地块复验收过程中发现以下问题:

整改内容: 见下图

1



2





3




4





13		14	
15		16	
17		18	
19		20	

21



34区所有直流套管都
没有封堵通病

22




山顶电缆
套管未绑
扎固定。

23




34-1逆变器
未进行防
火封堵。

24



340114, 压
块没压到
檀条。

25		26	
27		28	

29		30	
----	---	----	--

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限 3 个 工作日内将整改结果书面回复我方。



项目监理机构（章）：_____

专业监理工程师： 王冬金

总监理工程师： 高云林

日 期： 2025.4.12

填报说明：本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。