

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-201

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于升压站监控杆和照明杆接地整改后验收相关事宜

内容: 2025 年 4 月 17 日监理人员对升压站接地验收中发现以下问题:

1. 接地沟开挖深度不满足规范要求。
2. 个别扁钢搭接长度不足。



请贵司在收到本通知后立即安排整改, 限在 2 日整改完成, 并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

2025.4.17

填报说明: 本表一式____份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。