

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-004 监理工程师通知单后，已按要求完成了现场安全文明施工问题的整改工作，请予以复查。

1. 临电线路已按要求进行埋地铺设，
2. 送出线路施工区域已按要求拉设警戒线及安全警示牌
3. 送出线路掏挖洞口已加盖盖板
4. 送出线路掏挖洞口已加盖防护措施和排水措施

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 08 月 25 日



检查结果：

已整改完成

监理单位（章）


专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 08 月 25 日



本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

临电线路已按要求进行埋地铺设，	送出线路施工区域已按要求拉设警戒线及安全警示牌
	
送出线路掏挖洞口已加盖盖板	送出线路掏挖洞口已加盖防护措施和排水措施
	