

## 监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-007

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-007 的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：东郑地块管桩砼浇筑发现如下质量问题：管桩浇筑过程中，搅拌完成的砼随意加水，改变了砼施工配合比，至此降低了砼强度。

详细内容：见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 09 月 09 日



检查结果：

已整改完毕

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 09 月 09 日



本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

