

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-011

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-011 的监理工程师通知后，已按要求将 2023 年 09 月 10 日下发的监理工程师通知单（编号：ZHJL-JLTZ-PL-008）进行回复。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 09 月 19 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 09 月 19 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份

监理工程师通知回复单

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 编号: SPEC-JLTZF-PL-008

以: 常州正海电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理单位。

我方接到编号为 2023-11-12-PL-008 监理工程师通知单后, 已按要求完成了质量问题的整改工作, 请予以复查。

- 1. 已拆除不合格挡墙。
- 2. 已出具挡墙砂浆配比, 并重新浇筑。



施工单位 (盖章): 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
项目经理: 李国栋
日期: 2023 年 09 月 19 日

检查结果:

已整改完成。

监理单位 (盖章): 常州正海电力工程监理有限公司
专业监理工程师: 李国栋
总监理工程师: 李国栋
日期: 2023 年 09 月 19 日

本表一式二份, 由项目施工单位填写, 项目监理单位, 施工单位各一份。

已拆除不合格挡墙。	已出具挡墙砂浆配比, 并重新浇筑。
已按照砂浆配合比检测报告上墙	