

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-013

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-013 的监理工程师通知后，已按要求完成了质量问题整改工作，现报上，请予以复查。

整改情况：

1. 桩孔内砼浇筑未达到与地面持平，已进行了补灌达到与原地面持平。
2. 对孔内浮土进行了掏挖，使管桩漏出地面达到设计要求。
3. 对位移了 50 的桩基轴线进行了调整，使达到安装要求。同时由专人进行砼表面清理。
4. 已严格要求现场不能进行切桩作业，影响支架结构安全。
5. 5-8 方阵场区道路正抓紧进行修筑。
6. 场区路面进行石子铺设，满足雨后施工条件。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 10 月 04 日



检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 10 月 09 日



本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



014.

-013



13