

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-015

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-015 的监理工程师通知后，已按要求完成了质量问题整改工作，现报上，请予以复查。

整改情况：

一、东郑区域：

发电机及搅拌机已退场。

二、升压站区域：

1. 一次舱、二次舱中间电缆沟道已铺设盖板。
2. 基坑周围已设置安全围栏。
3. 已将临电接头更换为拖线盘。
4. 钢筋加工机械已按要求重新接地。
5. 材料堆放区域已做标识牌。
6. 二级配电箱已上锁。
7. 安装箱门跨接线，拆除一闸多用的电缆线。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 10 月 19 日

检查结果：

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 10 月 19 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



二次舱和生活舱中间电缆沟道围栏已补齐并加固。



基坑周围已设置安全围栏



已将临电接头更换为拖线盘




钢筋加工机械已按要求重新接地



材料堆放区域已做标识牌



二级配电箱已上锁



安装箱门跨接线，拆除一闸多用的电缆线