

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-016

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-016 的监理工程师通知后，已拆除违规安装的绝缘子瓷瓶，并在监理旁站见证下进行了绝缘子瓷瓶进行耐压试验。现报上，请予以复查。

详细内容见附件：

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 11 月 07 日

检查结果：

已整改

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 11 月 07 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

附件:

