

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-019

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-019 的监理工程师通知后，已按要求完成了升压站安全文明施工问题整改工作，现报上，请予以复查。

整改情况：

1. 已对预制舱顶部作业人员进行安全教育，防止该现象二次发生，并令其在佩戴好安全带后再继续施工工作。
2. 蓄水池抽水泵已取消插座改为由配电箱内开关控制。
3. 混凝土搅拌机停止使用倒顺开关并加装停按钮。
4. 配电箱接地端子已装好保护套，线路排线已固定。
5. 切割机已在电动工具中报备。
6. 已在基坑旁搭设防护围栏。
7. 电缆沟已做好围护措施。
8. 水泵房已按要求搭设脚手架。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 10 月 30 日

检查结果：

已整改完成。

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 10 月 30 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



蓄水池抽水泵已取消插座改为由配电箱内开关控制



混凝土搅拌机加装急停按钮



配电箱接地端子已装好保护套



配电箱线路排线已固定



平陆 100WM 光伏发电项目部

电动器具台帐

序号	名称	工具编号	有效期	检测人	备注
1	P1 P2 电焊机	电焊 001	2023.12.31		
2	P3 P4 电焊机	电焊 002	2023.12.31		
3	办公电焊机	电焊 003	2023.12.31		
4	移动电焊机 1	电焊 004	2023.12.31		
5	搅拌机	搅拌机 001	2023.12.31		
6	震动棒	震动棒 001	2023.12.31		
7	注浆机	注浆机 001	2023.12.31		
8	移动电焊机 2	电焊 005	2023.12.31		
9	移动电焊机 3	电焊 006	2023.12.31		
10	角磨机	角磨机 001	2023.12.31		
11	型材切割机	型材切割机 001	2023.12.31		
12	电锤	电锤 001	2023.12.31		



切割机已在电动工具中报备

搭设防护围栏



二次舱和生活舱中间电缆沟道围栏已补齐并加固



水泵房已按要求搭设脚手架