

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-021

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHL-PL-021 监理工程师通知单后，已按要求完成了西沟质量问题的整改工作，请予以复查。

整改情况：

1. 部分立柱垂直度偏差较大；我方已对问题立柱进行调整，满足垂直度要求。
2. 多组斜梁安装两端不齐；我方已对问题斜梁进行调整，保证阵列内斜梁两端对齐。
3. 个别斜梁角度偏差超过规范要求 ± 1 度；我方已对问题斜梁进行调整，保证斜梁前后仰角为 25 度。
4. 个别螺栓安装不牢固；我方已对问题螺栓进行紧固。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 11 月 23 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 11 月 23 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



调整问题立柱



调整问题檩条



调节檩条角度



调整问题螺栓