

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-022

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-022 的监理工程师通知后，已按要求完成了规整工作。现报上，请予以复查。

详细内容见附件：

施工单位（章）
项目经理：
日期：2024 年 12 月 04 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：2024 年 12 月 04 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

存在问题	整改情况	整改照片
1 组件倚靠支架立柱上	已按照要求散料时组件平放在隔板上	
2 2号阵列组串有遮阴现象	已对遮阴组串进行调整安装	
3 部分斜梁与檩条未紧密结合	已进行紧固处理	

存在问题	整改情况	整改照片
生活舱踏步台阶出现裂缝	已拆除重做	
设备冲击耐压试验	已试验	