

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-025

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-025 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 01 月 10 日

检查结果：

整改完成

监理单位（章）



专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 01 月 10 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

存在问题	整改情况	整改照片
生活舱窗户玻璃胶开裂	已更换	
生活舱水池周围插座无防水罩	已安排人员安装	
热水器未接地	已安排电气人员接地	
台阶抹灰开裂脱落	已拆除重做	

工作零排绝缘子 损坏脱落	已安排人员检修	
线鼻子未紧固	已安排电气人员检修紧固	
使用胶布固定线缆	已更换	
缆固定节点脱落	已安排人员绑扎	

1W
电
箱

升压站现场垃圾未清理	已安排人员清理	
盘柜内垃圾未清理，无防火墙封堵	已安排电气人员清理，并做好防火封堵	