

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-029

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-029 的监理工程师通知后，已按要求完成了复工前准备工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、施工区域年后冰雪已融化。
- 2、已对进场道路进行修复。
- 3、已完成复工前安全检查，具备复工条件。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 02 月 28 日

检查结果：

同意复工

监理单位（章）


专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 02 月 28 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

进场道路修复:



检查照片附件:



复工前检查照片




复工前检查照片




复工复产安全生产会议




技术交底及安全技术交底




三级教育培训相关文件存档



施工区域消防设施检查




施工区域消防设施检查



宿舍消防设施检查



办公区域消防设施检查



升压站消防设施检查