

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-030

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-030 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2014 年 03 月 13 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2014 年 03 月 13 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

东郑光伏场区摄像头与落石防护网：



防护网



监控安装

西沟光伏场区摄像头与落石防护网：

整改情况	整改照片
现场安装已安装 7 个摄像头。	 A photograph showing a dirt road on a hillside. A metal pole with a camera mounted on it is visible on the right side of the road. The hillside is covered with sparse green vegetation and exposed reddish-brown soil.
现场已安装防护网	 A photograph showing a rocky slope. A stone mesh protection net is installed on the slope, covering the rocks. The net is made of grey stones and is held in place by a wire mesh.

阳朝光伏场区摄像头与落石防护网：

