

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-034

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-034 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 03 月 24 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 03 月 24 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

1. 未进行施工，该配电箱已撤场	2. 未进行施工，该配电箱已撤场
	
3. 已对现场所有人员再次进行安全教育，要求所有人员入场区必须正确佩戴安全帽、反光衣	4. 已安装项目部标准格式制作机具设备管理牌并张贴，并对相关机具配置灭火器
	
5. 已按照要求配置安全警示标牌、警示桩、灭火器	6. 施工道路安全警示桩已设置，各地块均已配备灭火器
	
7. 空压机内存放油桶已取出，空压机旁边已配置灭火器	8. 已对登高人员进行培训，进入施工现场必须穿戴五点式安全带。
	
9. 已对登高人员进行培训，高处作业使用双重防坠措施。	10. 已设置灭火器




11. 已使用防滑、防磨损措施



12. 西沟 C8 铁塔处垃圾已进行清理



13. 西沟 C8 铁塔接地已连接



14. 已对该施工人员进行培训, 正确佩戴安全帽



15. 已对 AB43 材料堆场灭火器进行检查, 合格



16. 已紧固 AB43 地脚螺栓



17. AB43 铁塔架线已使用防滑、防磨损措施



18. AB43 处已进行垃圾清理



19. AB44-AB45 架线未施工完成，已加强看守



20. 进行安全教育；未正确佩戴安全帽禁止进入施工现场



21. 电气安装人员已穿戴反光背心、



22. 装载机自检，机具设备管理牌安全操作规程张贴搅拌机操作规程，已更新



23. 装载机自检，机具设备管理牌安全操作规程已更新张贴装载机操作规程，



24. 11#开挖电缆沟内垃圾已进行清理



25. 11#箱变告示牌已重新立牌，已放置灭火器



26. 加工区域柴油发电机附近已进行清理



27. 加工区域配电箱接地线，接地线线径符合标准



28. 加工区域已整改




29. 加工区域附近摆放的柴油电机已接地




30. 加工区域配电箱填写日检表，并加强检查




31. 已上报信号司索工工、随车吊



河南特种作业人员检测所制



32. 12#建筑易燃垃圾已清理



33. 已对现场所有人员再次进行安全教育，要求所有人员入场区必须正确佩戴安全帽、反光衣



34. 已张贴日检表，并更换接地桩



35. 已张贴日检表，并更换接地桩



36. 已关闭电缆沟盖板



37. 已粘贴安全操作规程



38. 已安排专人进行接地




39. 已自检并张贴合格证



40. 已安排专人进行接地



41. 已提醒佩戴安全帽

	Boyu 液压张力机年检报告 设备名称: 液压张力机 型号: TY-2×40 编号: 201503182 经检测液压张力机液压系统 合格 准予出厂 经检测液压张力机电控系统 合格 准予出厂 经检测液压张力机发动机 合格 准予出厂 经检测: 液压张力机试验 合格 准予出厂 检测时间: 2023年10月15日 检测员: 杨国 检测单位: 宜兴市博宇电力机械有限公司 
42. 已整改	43. 已申报
	
44. 已清理	45. 现场消防器材已布置完成, 垃圾已清理
	
46. 发电机已接地	47. 电缆线已整理