

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-037

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-037 的监理工程师通知后，已按要求完成了东郑光伏场区消缺项的整改工作。现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 03 月 31 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 03 月 31 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

附件：



地桩集中整理归类



檩条连接缝隙



斜梁安装



支架斜梁按照规范打眼




U 型夹固定螺丝紧固



U 型夹具安装垂直



箱变基础旁边杂物清理



破碎组件应归类放置，挂标注警示牌