

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-046

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-046 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 04 月 10 日

检查结果：

已整改完成



监理单位（章）


专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 04 月 10 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

存在问题	整改情况	整改照片
主变进线柜分合闸旋钮脱落	已安排电气人员消缺	
主变进线柜接地线脱落	已安排电气人员消缺	
线缆未清理	已安排人员清理	

排气管道上方油漆脱落	已安排人员重新喷漆	
SF6 气体检测装置电源线端子未压接	已安排电气人员消缺	
卫生间接线盒未做绝缘措施且未盖板	接线盒已封死	