

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-056

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-056 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：阳朝 26 区支架安装质量检查发现，檩条外端挑出斜梁尺度不均，窜位严重。最大尺寸 1400mm 最小尺寸 600mm 将会导致组件安装受力不均，抗风压能力下降。我方已对外挑斜梁进行调整。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 09 月 24 日

检查结果：

已整改完


监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 09 月 24 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



窜位调整后安装效果



调整后檩条漏出长度



组织质量技术交底