

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-057

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-057 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）
项目经理：_____
日期：2024 年 04 月 26 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）
专业监理工程师：_____
总监理工程师：_____
日期：2024 年 04 月 26 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

西沟地块整改

整改照片

关于西沟光伏区，已按照要求对山区浮石安全隐患进行维网，确保施工人员，安装的组件、设备等安全。

