

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-065

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-065 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：阳朝光伏区支架檩条安装混乱不符合图纸要求，我方已进行整改，按图纸要求施工
详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 05 月 14 日



检查结果：

已整改完毕

监理单位（章）


专业监理工程师：

总监理工程师：


日期：2024 年 05 月 14 日



本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



標条拆除調整



標条調整位置重新安裝