

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-076

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-076 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 06 月 07 日

检查结果：

已整改完成


监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 06 月 07 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

阳朝 21-24 地块整改	整改照片
关于阳朝 21-24 工区施工进度滞后，已增加机械和施工人员，合理优化施工管理安排，积极提高施工进度。	 The photograph shows a large-scale construction project on a steep, hilly terrain. In the foreground, there are extensive concrete foundations and structural elements for what appears to be a large building or infrastructure. The hillside is covered with green vegetation, and there are visible paths or roads winding through the landscape. Two drones are captured in flight, one in the upper left and another in the upper right, both equipped with cameras and sensors, likely used for aerial surveying and monitoring the construction progress. The sky is clear and blue, suggesting a bright day.