

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-079

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-079 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 06 月 09 日

检查结果：

已整改完毕


监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 06 月 09 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

阳朝 21-24 地块整改	整改照片
檀托与檀条连接螺栓已紧固	
檀托与檀条连接螺栓已补齐	

斜梁安装已调整在同一直线



斜梁与檩条安装位置已调整



檀条螺栓已紧固



后立柱已使用长斜撑




斜撑螺栓已紧固



檀托螺栓已紧固



立柱对穿螺栓已紧固



前后立柱背拉杆已安装

