

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-083

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-083 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：阳朝 27 区 58 组支架组件安装存在质量问题。我方已进行整改。我方在安装完毕后进行调整 25 斜度，打贯穿螺栓，及补齐被拉筋。

详细内容见附件


施工单位（章）
项目经理：程伟
日期：2024 年 06 月 24 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）
专业监理工程师：王孝
总监理工程师：高立本
日期：2024 年 06 月 24 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

中缝调整	
安装偏位调整	
檩条与组件外边距	


u 型螺栓禁锢



组件间缝隙



组件高低差调整



对穿螺栓已安装



背拉杆安装齐全



组件 25 度角调整



標条直度调整，达到组件
平整

