

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-085

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-085 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容 6 月 25 日上午监理发现 6 号地区上部因落石网铺设违规操作，导致组件被落石砸坏。要求我方进行更换整改。我方在安全隐患消除后，对被砸坏组件进行了更换。并对落石网工人进行了安全交底。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 06 月 25 日

检查结果：

已整改完成。

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

日期：2024 年 06 月 25 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份



防护网工人安全技术交底



砸坏组件已更换