

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-087

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHIL-JLTZ-PL-087 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：阳朝 25-27 区电缆敷设检查，发现 3*240 电缆有严重破损，存在安全隐患。我方已对破损部位进行剪除，把电缆更换到需要的地方，现场重新铺设电缆。

详细内容见附件

施工单位（章） 杨伟

项目经理： 杨伟

日期： 2024 年 06 月 30 日

检查结果：

已整改完成


监理单位（章） 王静

专业监理工程师： 王静

总监理工程师： 高玉标

日期： 2024 年 06 月 30 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



现场剪除破损部位



现场剪除破损部位