

# 监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-091

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-091 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，  
请予以复查。

详细内容附件


施工单位（章）  
项目经理：\_\_\_\_\_  
日期：2024 年 07 月 02 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）  
专业监理工程师：\_\_\_\_\_  
总监理工程师：\_\_\_\_\_  
日期：2024 年 07 月 02 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

| 整改情况                 | 整改照片                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>钻孔深度<br/>已整改</p>  |   |
| <p>桩轴线偏差<br/>已整改</p> |  |