

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-093

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-093 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容 西沟光伏区 5#箱变进线电缆绝缘层破损。我方已进行整改。

详见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 07 月 13 日

检查结果：

整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 07 月 13 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1



电缆绝缘层处理




电缆划痕修整




电缆终端保护



电缆终端保护



檩条侧边长度预留调整，保证边压受力



MC 插头保护