

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHP-PL-095

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-095 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：7 月 11 日监理发现阳朝 27 区电缆桥架，支架切割面，焊接面未做防腐处理，我方立即进行整改，对所有支架进行防腐处理。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 07 月 14 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 07 月 14 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



桥架支架防腐处理



桥架支架防腐处理