

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-096

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-096 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 07 月 14 日

检查结果：

2024.7.14

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 07 月 16 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

整改情况	整改照片
桩帽预留长度 已整改	 A photograph showing a pile cap (a cylindrical concrete structure) with a measuring tape held vertically against it. The tape shows a measurement of 18 cm. The pile cap is surrounded by gravel and some vegetation. A person's foot is visible in the bottom right corner.
	 A photograph showing a pile cap (a cylindrical concrete structure) with a measuring tape held vertically against it. The tape shows a measurement of 18 cm. The pile cap is surrounded by gravel and some vegetation. A person's finger is visible in the bottom right corner.

桩浇筑振捣
已整改

