

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-102

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-102 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：8 月 3 日单位监理人员阳朝巡查发现 27 区电气作业存在问题。我方立即进行整改。

详细内容见附件


施工单位（章）
项目经理：_____
日期：2024 年 08 月 06 日

检查结果：


已整改完成

监理单位（章）
专业监理工程师：_____
总监理工程师：_____
日期：2024 年 08 月 06 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



直流线套管改为桥架



桥架支架调直



弯角处采用成品桥架调整