

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-103

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-103 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：8 月 3 日业主单位领导阳朝巡查发现 26 区电缆头制作不符合工序要求，需打磨。我方立即进行整改，对所有电缆头进行打磨处理。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 08 月 05 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：


总监理工程师：

日期：2024 年 08 月 05 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



电缆头打磨完成



电缆头打磨完成