

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-104

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-104 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024年08月05日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）



专业监理工程师：



总监理工程师：


日期：2024年08月05日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。


附件：

1		2	
	整改后：D3 塔基垫片已加装		整改后：D7 螺栓已更换
3		4	
	整改后：D4 塔基接地联板已加装平垫		整改后：D3 塔基垫片已加装
5		6	
	整改后：D3 塔基已加装防盗帽		整改后：D2 塔基基面已平整

7		8	
D 整改后: D2 支架已加装平垫、弹垫		整改后: D2 引流线已连接	
9		10	
整改后: D1 塔基电缆防火泥已封堵		整改后: D1 塔基脚钉已更换	
11		12	
整改后: D2 塔基防盗帽已紧固		整改后: D1 塔基已加装防盗帽	

13		14	
整改后：D1 塔基毛刺已修平整，螺丝已紧固		整改后：D1 引流线已连接	
15		16	
整改后：D1 塔基基面已平整		整改后：D1 防火泥已重新封堵	
17		18	
整改后：D1 塔材已除锈喷漆处理		整改后：D4 塔材已除锈喷漆处理	

19



整改后：D2 电缆支架已加装垫片、弹垫

20



整改后：D5 塔基接地已重新调整