

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-106

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-106 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容 A3 地块支架验收未通过。我方已对支架进行整改。

详见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 08 月 08 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 08 月 08 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1



1 螺丝已加入垫片并紧固



2 檩条缝隙已调整



3 压块已垂直檩条



4 压过紧已调整块



5 垫片型号已统一



6 檩条与斜梁连接处已处理



7 逆变器生锈支架更换



OPPO Find X7

HASSELBLAD
23mm f/1.6 1/200s ISO800

8 4 平方线套管换成 PE 管