

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-111

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-111 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 08 月 14 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 08 月 14 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

阳朝 25-27 地块整改	整改照片
1、关于阳朝 25-27 工区，已按照要求对该区桥架安装，电缆敷设进行整改，确保工程质量。	
2、过度电缆管进行整改	
3、箱变环网接地极进行整改	

4、围栏基础进行整改



5、逆变器侧电缆进行整改



6、逆变器支架进行整改



7、背拉杆进行整改



8、边压块进行整改



9、组件，阵列接地连接线已安装



10、组件，阵列接地连接线已安装



11、破损组件已更换

