

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-113

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-113 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 08 月 15 日

检查结果：

整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 08 月 15 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

整改情况	整改照片
部分逆变器侧 3*240 电缆预留 长度不足 已整改	
部分组件间缺少接地连接线 已整改	

个别支架斜撑生锈，要求更换。
已整改



光伏直流电缆使用的是波纹套管防护，要求更换 PE 管
已整改

