

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-114

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-114 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 08 月 17 日

检查结果：

已整改

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 08 月 17 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

洪池地块整改

整改照片

关于洪池地块，
钢筋笼上下位置
进行调整



洪池场区钢筋笼
摆放过程中,部
分出现了上下颠
倒的情况,影响
结构的稳定性和
安全性,可能导
致钢筋笼在后续
施工中的受力不
均,已进行整改,
重新调整

