

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-115

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-115 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 05 月 29 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 05 月 29 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

整改情况	整改照片
现场电缆桥架孔洞未进行防火封堵已整改	
现场固定电缆套管的扎丝已生锈已整改	
逆变器交流电缆进线口防火泥封堵已整改	
逆变器下方直流线套管未进行防火封堵已整改	