

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-117

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-117 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：8 月 26 日业主单位领导阳朝巡查发现 25 区初验。消缺项我方已进行整改。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 08 月 28 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 08 月 28 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



7 电缆位置已调整




8 3 指套已更换



9 接地已更换



10 逆变器垃圾已清理



11 电缆已深埋



12 4 平方电缆已深埋




13 弯曲檩条已更换




14 弯曲檩条已更换



15 损坏套管已更换



16 MC 插头都已安装



17 接地环网已地埋



18 电缆已用桥架安装




19 接地环网数量已增加



20 损坏组件已更换



21 交流电缆已放入桥架



22 螺母已全部拧紧



23 逆变器生锈支架已处理



24 压块倾斜调直



25 斜撑安装已调整




26 斜撑安装已调整



27 损坏套管已更换



28 生锈螺母已更换



29 桥架已安装跨接线



30 小黄线打紧



31 支架底部垃圾已清理




32 两组件间跨接线安装



33mc 插头全部安装



34 檩条悬空调节



35 四平方线调直



36 电缆规范整理




37 组件短接安装



38 接地形成环网



39 逆变器边电缆进行地埋及桥架



40 保护管使用钢轧带



41 直流电缆制作电缆头



42 接地及电缆处理地埋



43 垃圾已清理



44 逆变器旁电缆已制作桥架

