

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-123

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-123 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）
项目经理：
日期：2024 年 07 月 02 日



检查结果：

已整改完成。

监理单位（章）
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：2024 年 07 月 02 日



本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

1 防火封堵已整改垃圾清洁



2 封堵整改垃圾清理



3 箱变低压侧垃圾清理



4 箱变内部垃圾已清理





5 封堵已整改，垃圾清理




6 高压电缆封堵，垃圾清理




7 钢平台加宽



8 封堵整改，垃圾清洁



9 封堵整改，垃圾清洁




10 垃圾清洁



11 封堵整改，垃圾清洁



12 杂草已清理



13 垃圾清洁



14 垃圾清理



15 封堵整改，垃圾清洁




16 废弃电缆已清理



17 标识牌重新粘贴



18 多余支架裁切



19 垃圾已清理



20 平台浮土清理